



# Lepidlo SprayMount

*Ve spreji*

## TECHNICKÝ LIST

2. vydání: říjen 2007  
Nahrazuje vydání: Červenec 2001

### Popis produktu

Vylepšený produkt 3M SprayMount™ je lepidlo ve spreji se speciálním složením, které splňuje požadavky profesionálních studií. Lepidlo SprayMount™ slouží k rychlému vytváření nejprve přemístitelných, a po uplynutí určité doby pevných spojů, které během stárnutí nekřehnou. Praktické a konzistentní lepidlo SprayMount™ je ideální k vylepování a výrobě grafiky. Je také velmi vhodné ke vlepování a podlepování běžných materiálů.

Nové řešení regulovaného nanášení značně snižuje odpadní množství lepidla.

### Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny pro účely specifikace

<b>Rozpouštědlo</b>	Ropné destiláty Aceton, pentan
<b>Bod vznícení</b>	-46 °C
<b>Pohonná látka</b>	Hydrokarbon
<b>Obsah</b>	282 g (400 ml)
<b>Typ postřiku</b>	Částice
<b>Barva</b>	čirá
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data převzetí produktu zákazníkem, pokud je produkt skladován v původním obalu při teplotě 21 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %

### Další informace o produktu

Nepřispívá k poškozování ozónové vrstvy.

### Podmínky skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49 °C. Nejlepších výsledků je dosažováno při skladování a aplikaci lepidla při pokojové teplotě 16 až 27 °C.



# Lepidlo SprayMount

## *Ve spreji*

### **Pokyny k použití**

Otočte špičku rozprašovače tak, aby šipka ukazovala na tečku na okraji nádobky. Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena pouze na lepený povrch a nikdy nesměřovala proti osobám.

Nádobku před použitím důkladně protřepejte, mělo by postačit 5-10 sekund. Lepidlo naneste pouze na jeden povrch, pokud možno na ležící povrch. Držte nádobku 15 až 20 cm od lepeného povrchu a naneste na něj rovnoměrnou vrstvu lepidla. Při nástřiku stiskněte rozprašovač na doraz, aby lepidlo neprskalo nebo nekapalo.

Než spojíte materiály, počkejte několik sekund, až se odpaří rozpouštědlo. Tím zabráníte přenosu lepidla z jednoho povrchu na druhý.

Aby nedošlo k ucpání trysky, obraťte vždy na konci dne nádobku dnem vzhůru, stiskněte špičku rozprašovače a držte ji stisknutou, dokud z ní nepřestane vycházet lepidlo, a poté ji otřete.

#### **Čištění:**

Trysku rozprašovače a přebytek lepidla lze vyčistit lakovým benzínem.

**POZNÁMKA:** Při čištění pomocí ředidel je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření.

#### **Pokrytí:**

Přibližně 10 m<sup>2</sup> na jednu nádobku.

### **Aplikace**

Lepidlo SprayMount™ je vhodné k lepení papíru z laserových kopírek, bromidů, PMT, acetátů a mnoha dalších materiálů používaných ve studiích.

Lepidlo SprayMount™ se používá k vytváření grafiky, upevňování, vylepování, vytváření atrap a v mnoha dalších aplikacích, které vyžadují možnost přemístění.

### **Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti práce**

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše Toxikologické oddělení.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny běžnými zkušebními metodami a jsou průměrnými hodnotami, které nejsou určeny pro účely specifikace.

Naše doporučení ohledně používání našich produktů jsou založena na výsledcích zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme přesvědčeni, přesto bychom Vás však chtěli požádat o provedení vlastních zkoušek, které určí, zda jsou produkty vhodné k Vámi zamýšlenému použití.

Toto opatření požadujeme z toho důvodu, že společnost 3M nemůže přijmout jakoukoliv právní odpovědnost za přímé či následné škody ani za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití našich doporučení.